



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
 CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample Code
 BN18081239
 MM18084359

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

BMNM 02/3 – LBH 03
 Ngày/Date : 31/08/2018

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY TNHH PHONG THỦY ỨNG DỤNG TÂM Ý - DỊCH HỌC ĐƯỜNG TÂM THANH**

Địa chỉ/ Address : 76/32 LÊ LỢI - PHƯỜNG 4 - QUẬN GÒ VẤP - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên mẫu/ Name of sample : **THANH TÂM HƯƠNG (SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU CỦA VĂN THANH)**

Số lượng/ Quantity : 1

Tình trạng mẫu/ Sample description : Nhang.

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 21/08/2018

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 30/08/2018

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Đánh giá khối nhang		Xem bảng kết quả đính kèm.	xem bảng kết quả đính kèm

(*) Phương pháp được VILAS công nhận / Method is accredited by VILAS

(**) Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ / Subcontracted test.

**Phụ trách phòng thử nghiệm/
 Officer in charge of laboratory**

T.S. Nguyễn Quốc Hùng

**KT.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR
 PHÓ GIÁM ĐỐC/ VICE DIRECTOR**



Lê Thành Thọ

1/Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng/ Information of sample is written as customer's request.

2/ Không được sao chép kết quả này, 1 phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TP.HCM
 This above result shall not reproduced, partly or fully, unless written approval of Director of CASE.

3/ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.

TRỤ SỞ CHÍNH

[9] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM

[T] 18001105

[8] (84.28) 3911 7216

[E] casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ

[9] F2.67 - F2.68, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ

[T] (84.292) 3918216 - 217 - 218

[8] (84.292) 3918219

[E] support@case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

[9] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

[T] (84.258) 246 5255

[8] (84.258) 246 5355

[E] vnpbongamienteung@case.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: MM18084359



NGH
RUN
H VU
THIN
THAN
HO CI
ps.

1/Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng/ Information of sample is written as customer's request.

2/ Không được sao chép kết quả này, 1 phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TPHCM
This above result shall not reproduced, partly or fully, unless written approval of Director of CASE.

3/ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.

TRỤ SỞ CHÍNH

[📍] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

[☎] 18001105

[📞] (84.28) 3911 7216

[✉] casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ

[📍] F2.67 - F2.68, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ

[☎] (84.292) 3918216 - 217 - 218

[📞] (84.292) 3918219

[✉] support@casecm.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

[📍] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

[☎] (84.258) 246 5255

[📞] (84.258) 246 5355

[✉] vanhophcmientrung@case.vn

Các thành phần hóa chất được phát hiện trong khói nhang:

THÀNH PHẦN		HÀM LƯỢNG (mg/Nm ³)	THAM KHẢO: GIỚI HẠN TỐI ĐA THEO QCVN 19:2009/BTNMT (mg/Nm ³)
Hợp chất vô cơ			
1	Clo	0,36	30
2	Flo, HF hoặc các hợp chất vô cơ của Flo, tính theo HF	Không phát hiện. MDL = 0,1	12
3	Hơi HNO ₃	0,65	300
4	Hơi H ₂ SO ₄	0,71	30
5	Nitơ Oxit tính theo NO ₂	0,07	510
Hợp chất hữu cơ			
6	Hợp chất hữu cơ	Không phát hiện các chất hữu cơ theo TCVN 6994:2001	

Ghi chú: Mẫu được đốt trong dụng cụ đốt: 10 g/lần. Khói được hấp phụ vào cột hấp phụ chuyên dụng với lưu lượng 1lít/phút. Thời gian cho hấp phụ hợp chất vô cơ: 10 phút; thời gian cho hấp phụ hợp chất hữu cơ là 10 phút.

Phương pháp kiểm nghiệm:

- CASE.NC.0159
- CASE.MT.0010
- CASE.NC.0140
- (TK. QCVN 19:2009/BTNMT & TCVN 6994:2001)

1/Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng/ Information of sample is written as customer's request.

2/ Không được sao chép kết quả này, 1 phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TPHCM

This above result shall not reproduced, partly or fully, unless written approval of Director of CASE.

3/ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.

TRỤ SỞ CHÍNH

02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

18001105

(84.28) 3911 7216

casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ

F2.67 - F2.68, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ

(84.292) 3918216 - 217 - 218

(84.292) 3918219

support@case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

(84.258) 246 5255

(84.258) 246 5355

vanphongmienntrung@case.vn

PHỤ LỤC

MSM: MM18084359

Danh mục các hợp chất hữu cơ theo TCVN 6994-2001

TT	Tên	Kết quả (trong mẫu khối)
1	Aceton	Không phát hiện
2	Acetylen tetrabromua	Không phát hiện
3	Acetaldehyd	Không phát hiện
4	Acrolein	Không phát hiện
5	Amylacetat	Không phát hiện
6	Anilin	Không phát hiện
7	Anhydrit acetic	Không phát hiện
8	Benzidin	Không phát hiện
9	Benzen	Không phát hiện
10	Benzyl clorua	Không phát hiện
11	Butadien	Không phát hiện
12	Butan	Không phát hiện
13	Butyl acetat	Không phát hiện
14	n-Butanol	Không phát hiện
15	Butylamin	Không phát hiện
16	Creson (a-, m-, p-)	Không phát hiện
17	Clobenzen	Không phát hiện
18	Cloroform	Không phát hiện
19	β - clopren	Không phát hiện
20	Clopicrin	Không phát hiện
21	Cyclohexan	Không phát hiện
22	Cyclohexanol	Không phát hiện
23	Cyclohexanon	Không phát hiện
24	Cyclohexen	Không phát hiện
25	Dietylamin	Không phát hiện
26	Diflodibrommetan	Không phát hiện
27	o-diclobenzen	Không phát hiện
28	1,1 - Diclôetan	Không phát hiện
29	1,2 - Diclôetylen	Không phát hiện
30	1,2 - Diclodiflomet	Không phát hiện

1/Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng/ Information of sample is written as customer's request.

2/Không được sao chép kết quả này, 1 phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TPHCM

This above result shall not reproduced, partly or fully, unless written approval of Director of CASE.

3/Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.

TRỤ SỞ CHÍNH

02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

☎ 18001105

☎ (84.28) 3911 7216

✉ casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ

F2.67 - F2.68, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ

☎ (84.292) 3918216 - 217 - 218

☎ (84.292) 3918219

✉ support@case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG


STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

☎ (84.258) 246 5255

☎ (84.258) 246 5355

✉ vanphongmienntrung@case.vn





32	Dioxan	Không phát hiện
33	Dimetylanilin	Không phát hiện
34	Dicloetyl ete	Không phát hiện
35	Demetylformamit	Không phát hiện
36	Demetylsulfat	Không phát hiện
37	Dimetylhydrazin	Không phát hiện
38	Dinitrobenzen(o-, m-, p-)	Không phát hiện
39	Etylacetat	Không phát hiện
40	Etylamin	Không phát hiện
41	Etybenzen	Không phát hiện
42	Etylbromua	Không phát hiện
43	Etylendiamin	Không phát hiện
44	Etylendibromua	Không phát hiện
45	Etanol	Không phát hiện
46	Etylacrylat	Không phát hiện
47	Etylen clohydrin	Không phát hiện
48	Etylen oxit	Không phát hiện
49	Etyl ete	Không phát hiện
50	Etyl clorua	Không phát hiện
51	Etylsilicat	Không phát hiện
52	Etanolamin	Không phát hiện
53	Fufural	Không phát hiện
54	Fomaldehyt	Không phát hiện
55	Fufuryl	Không phát hiện
56	Flotriclometan	Không phát hiện
57	n - Heptan	Không phát hiện
58	n - Hexan	Không phát hiện
59	Isopropylamin	Không phát hiện
60	Isobutanol	Không phát hiện
61	Metylacetat	Không phát hiện
62	Metylacrylat	Không phát hiện
63	Metanol	Không phát hiện
64	Metylacetylen	Không phát hiện
65	Metylbromua	Không phát hiện
66	Metylcyclohexan	Không phát hiện

1/Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng/ Information of sample is written as customer's request.

2/ Không được sao chép kết quả này, 1 phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TPHCM
This above result shall not reproduced, partly or fully, unless written approval of Director of CASE.

3/ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.

TRỤ SỞ CHÍNH

02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

18001105

(84.28) 3911 7216

casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ

F2.67 - F2.68, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ

(84.292) 3918216 - 217 - 218

(84.292) 3918219

support@case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

(84.258) 246 5255

(84.258) 246 5355

vanphongmienntrung@case.vn

66	Metylcyclohexanol	Không phát hiện
67	Metylcyclohexanon	Không phát hiện
68	Metylclorua	Không phát hiện
69	Metylen clorua	Không phát hiện
70	Metylcloroform	Không phát hiện
71	Monometylanilin	Không phát hiện
72	Metanolamin	Không phát hiện
73	Naphtalen	Không phát hiện
74	Nitrobenzen	Không phát hiện
75	Nitroetan	Không phát hiện
76	Nitroglycerin	Không phát hiện
77	Nitrometan	Không phát hiện
78	2 - Nitropropan	Không phát hiện
79	Nitrotoluen	Không phát hiện
80	Octan	Không phát hiện
81	Pentan	Không phát hiện
82	Pentanon	Không phát hiện
83	Phenol	Không phát hiện
84	Phenylhydrazin	Không phát hiện
85	Tetracloetylen	Không phát hiện
86	Propanol	Không phát hiện
87	Propylacetat	Không phát hiện
88	Proylendiclorua	Không phát hiện
89	Propylenoxit	Không phát hiện
90	Propylen ete	Không phát hiện
91	Pyrindin	Không phát hiện
92	Pyren	Không phát hiện
93	Quinon	Không phát hiện
94	Styren	Không phát hiện
95	Tetrahydrofural	Không phát hiện
96	1,1,2,2 - Tetracloet	Không phát hiện
97	Tetraclometan	Không phát hiện
98	Toluen	Không phát hiện
99	Tetranitrometan	Không phát hiện
100	Toluidin	Không phát hiện



1/Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng/ Information of sample is written as customer's request.

2/Không được sao chép kết quả này, 1 phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TPHCM

This above result shall not reproduced, partly or fully, unless written approval of Director of CASE

3/Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.

TRỤ SỞ CHÍNH

[📍] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

[☎] 18001105

[📠] (84.28) 3911 7216

[✉] casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ

[📍] F2.67 - F2.68, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ

[☎] (84.292) 3918216 - 217 - 218

[📠] (84.292) 3918219

[✉] support@case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

[📍] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

[☎] (84.258) 246 5255

[📠] (84.258) 246 5355

[✉] vanphongmienntrung@case.vn



101	Toluen -2,4- diisoc	Không phát hiện
102	Trietylamin	Không phát hiện
103	1,1,2 - Tricloetan	Không phát hiện
104	Tricloetylen	Không phát hiện
105	Triflo brommetan	Không phát hiện
106	Xylen (o-, m-, p-)	Không phát hiện
107	Xylidin	Không phát hiện
108	Vinylclorua	Không phát hiện
109	Vinyltoluen	Không phát hiện

1/Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng/ Information of sample is written as customer's request.

2/ Không được sao chép kết quả này, 1 phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TPHCM
This above result shall not reproduced, partly or fully, unless written approval of Director of CASE

3/ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.

TRỤ SỞ CHÍNH

[📍] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM

[☎] 18001105

[📞] (84.28) 3911 7216

[✉] casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ

[📍] F2.67 - F2.68, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ

[☎] (84.292) 3918216 - 217 - 218

[📞] (84.292) 3918219

[✉] support@case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

[📍] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

[☎] (84.258) 246 5255

[📞] (84.258) 246 5355

[✉] vanhongmienntrung@case.vn